電子ノートシリーズ専用

電子ノート ユーティリティ

インストール／アンインストールマニュアル

シャープ株式会社

Ver. 3.2.0

【目次】

■ 本アプリケーションについて

本アプリケーションは、電子ノートシリーズで取り扱われるデータを管理・保存するための Windows®用アプリケーションです。

本アプリケーションでは、電子ノートをパソコンに接続することで以下のことが行えます。

- 電子ノートのノートをパソコンに保存する。
- ノートフォームを追加する（対応機種のみ）
- パソコンの画像を電子ノートに取り込む。
- 電子ノートのバックアップデータを管理する。
- 「ココドリ」専用ソフトを使用して作成した画像を電子ノートに保存する。
- 電子ノートのノートを「ココドリ」専用ソフトに保存する。

電子ノートの操作については、電子ノート本体に付属の取扱説明書に記載の内容・注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※cocodori およびココドリは、株式会社キングジムの商品名称です。

※cocodori および「ココドリ」専用ソフトの操作については、cocodori 本体に付属の取扱説明書に記載の内容・注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

※cocodori および「ココドリ」専用ソフトについてご不明な点やご相談は、株式会社キングジムへお問い合わせください。

■ 対応機種

WG-N10　WG-N20　WG-S20　WG-S30　WG-S50

※2017 年 10 月現在

■ 動作環境

本アプリケーションは、以下の利用環境で動作します。

※　記載した環境でのすべての動作を保証するものではありません。

- 対応 OS

  Microsoft®　Windows® 7

  Microsoft®　Windows® 8.1

  Microsoft®　Windows® 10

  ※　Windows® RT には対応しておりません。

➢ ディスプレイ解像度：
横 800 ドット×縦 600 ドット以上。

※ 電子ノートで扱われるサイズの画像データを等倍表示するには、目安として縦 900 ドット以上のサイズが必要になります。（必要なサイズはご利用のパソコンの設定・環境によって異なります。）

- 本アプリケーションのインストール作業は、Windows®システムの管理者権限で実行（管理者として実行）する必要があります。「管理者権限での実行」についてはご利用のパソコン・オペレーティングシステムの取扱説明書・ヘルプをご確認ください。

- 本アプリケーションは、Microsoft® .NET Framework を使用しています。本アプリケーションのインストール・ご利用には.NET Framework 3.5 または.NET Framework 3.5.1 (3.5 SP1)が必要です。

・.NET Framework 3.5　または .NET Framework 3.5.1 がインストールされていない場合は、本アプリケーションのインストール時に.NET Framework 3.5 または　.NET Framework 3.5.1 がインストールされていることを確認のうえ行うか、インターネット接続環境でインストールを実施してください。

※.NET Framework 3.5　または　.NET Framework 3.5.1 のインストールには、ハードディスクに最大 500MB の空き容量が必要です。

■ インストールする

1. インストーラーをダウンロードする

① 電子ノートサポートサイト(http://www.sharp.co.jp/support/enote/)から
インストーラーのダウンロードページに進みます。

② ダウンロードページでソフトウェア使用許諾をご確認いただき、同意いただける場合は[同意する（ダウンロード）]を押し、パソコンのハードディスク上の任意の場所に保存します。

※ソフトウェア使用許諾に同意いただけない場合、インストーラーの入手経路に依らず、本アプリケーションをご利用いただくことはできません。

2. アプリケーションをインストールする

① Windows® 8.1 または Windows® 10 をお使いの場合は、以下の手順で.NET Framework 3.5 または.NET Framework 3.5.1 を有効にします。

※この操作には、インターネット接続が必要です。

1. コントロール パネルを開き、[プログラムと機能] をダブルクリックします。
2. [Windows の機能の有効化または無効化] を選択し、[Microsoft .NET Framework 3.5] または[Microsoft .NET Framework 3.5.1] にチェックを入れます。

② 手順 1 でダウンロードしたインストーラーを実行します。

※本アプリケーションのインストール作業は、Windows®システムの管理者権限で実行（管理者として実行）する必要があります。「管理者権限での実行」についてはご利用のパソコン・オペレーティングシステムの取扱説明書・ヘルプをご確認ください。

③ 次の画面が表示された場合は、.NET Framework 3.5 のインストールが必要です。インターネット接続環境を確認のうえ、[インストール]を押します。

※Windows® 8.1 または Windows® 10 をお使いの場合は、①の手順で.NET Framework 3.5 または.NET Framework3.5.1 の有効化を行います。

④ インストーラーが起動するので、内容を確認し、[次へ]を押します。

⑤　本アプリケーションのソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。内容を確認し、同意いただける場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]を押します。

※　同意いただけない場合、本アプリケーションはインストール・利用いただけません。

⑥　必要であればインストール先の変更を行い、[次へ]を押します。

⑦　[インストール]を押して、インストールを開始します。

⑧　次の画面が表示された場合は、内容を確認して[はい]を押します。

※本アプリケーションにインストール証明書は付与しておりません。当社サイトからダウンロードしたソフトウェアであることを確認の上、実行してください。

⑨　次の画面が表示された場合は、「自動的に閉じて、アプリケーションを再起動する。」を選択し、[OK]を押します。

⑩　最後に次の画面が表示されたらインストールは完了です。[完了]を押すと、インストールが終了し、アプリケーションが起動します。
以上でインストールは完了です。
インストール終了後、必ずパソコンの再起動を行ってください。

■ アンインストールする

アンインストールは、コントロールパネルから[SHARP 電子ノート ユーティリティ]の[削除]を行います。

本アプリケーションの実行時に生成される関連ファイルはこのアンインストールでは削除されません。
本アプリケーションに関する関連ファイルを完全に削除したい場合は、アンインストール実行後に手動で関連ファイルを削除してください。関連ファイルはオペレーティングシステムによって異なりますので、以下の「本アプリケーションが生成する関連ファイル」を参照してください。

※ 関連ファイルはログオンユーザーごとにつくられますので、関連ファイルの削除はログオンユーザーごとに実行する必要があります。

※ アプリケーションデータ領域の操作となります。関連ファイルの削除にあたっては、削除するファイルに間違いが無いようお客様の責任下で行うようにしてください。

※ 本アプリケーションのアンインストールをおこなわずに関連ファイルを削除しないでください。アプリケーションの動作が不安定になる場合があります。

◆ 本アプリケーションが生成する関連ファイル

※ Windows®のシステムドライブが C ドライブである前提です。システムドライブが異なる場合はドライブ名が異なります。また、<ユーザー名>と記載している部分は、ログオンユーザー名に置き換えてください。

- C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local¥SHARP にある[EnoteUtility.exe]から始まるフォルダー
- C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local¥Temp にある[Enote Utility]フォルダーとその中身。

◆ アンインストール後の再インストールについて

本アプリケーションのアンインストール後、再度インストールを実行された際、実行時に生成された設定情報がある場合は、その情報を読み込み利用します。
完全な再インストールを行う場合は、前述のアンインストール手順にしたがって本アプリケーションに関する関連ファイルを完全に削除した後にインストールを行ってください。

■ 商標・登録商標

- Microsoft®, Windows®は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- キングジム、ココドリ、cocodori は、株式会社キングジムの登録商標または商標です。